

آبل تصدر تحديثاً لنظام تشغيلها لحل مشكلة ارتفاع درجة حرارة آيفون 15

2023 - أكتوبر - 5



نيويورك: أصدرت آبل، الأربعاء، تحديثاً لنظام تشغيلها (آي.أو.إس 17) لحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة المتعلقة بأحدث هواتفها آيفون 15.

وأطلقت السلسلة ذات الهيكل المصنوع من التيتانيوم الشهر الماضي مزودة بشريحتها المتطورة (إيه.17) في هواتف برو وبرو ماكس، مما يجعلها ملائمة لأحدث ألعاب الفيديو.

وبعد إطلاق إصدارات آيفون 15 بفترة قصيرة، شكا المستخدمون من أن فترة تشغيل البطارية قصيرة وأن درجة حرارتها ترتفع بشدة.

وقال متحدث باسم آبلاليوم الأربعة إن التحديث الأخير لنظام تشغيل (آي.أو.إس 17) يتضمن "إصلاحات مهمة لعيوب وتحديثات أمنية ومعالجة مشكلة ربما تتسبب في جعل درجة حرارة آيفون ترتفع أكثر من المتوقع.

وبعد تلقيها شكاوى من أن درجة حرارة الهاتف الجديدة ترتفع بشدة، ذكرت آبل هذا الأسبوع أن هذه المشكلة ربما تظهر في أول بضعة أيام

”بعد إعداد الجهاز أو إعادة ضبطه بسبب تزايد نشاط التطبيقات في الخلية.”.

وأفادت الشركة بأن تحديثات صدرت في الآونة الأخيرة لبعض تطبيقات الطرف الثالث مثل إنستغرام التابع لميتا وتطبيق أوبير تبلي، مضيفة أن إصدارات برو لا توجد بها مشكلة ارتفاع درجة الحرارة بشكل مقرط بسبب التصميم، فالهيكل الجديد المصنوع من التيتانيوم يسهم في تحسين تشتت الحرارة.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* التعليق

* البريد الإلكتروني

* الاسم

إرسال التعليق

اشترك في قائمتنا البريدية

اشترك

* أدخل البريد الإلكتروني

[وظائف شاغرة](#)[أعلن معنا /](#)[أرشيف النسخة المطبوعة](#)[أرشيف PDF](#)[النسخة المطبوعة](#)[سياسة](#)[صحافة](#)[مقالات](#)[تحقيقات](#)[ثقافة](#)[منوعات](#)[لایف ستایل](#)[الاِقتصاد](#)[رياضة](#)[وسائل](#)[الأسبوعي](#)

جميع الحقوق محفوظة © 2023 صحيفة القدس العربي

