

Esenbođa'nın çatısı yađmura dayanamadı

Esenbođa Havalimanı'nın çatısı bölgeye düşen yoğun yađışın ardından zarar gördü

Esenbođa'da dün akşam saatlerinde başlayan yađış, yaklaşık 2 saat etkili oldu. Yađışın ardından Esenbođa Havalimanı'nın İç ve Dış Hatlar giriş bölümündeki çatı bir süre sonra biriken suyu taşıyamadı ve su sızdırmaya başladı. Bu arada, Esenbođa Havalimanı'na İç ve Dış Hatlar bölümünün arasında kalan asma katın alt kısmının bir bölümü, suyun birikmesi sonucu çöktü. Esenbođa Havalimanı'nda güvenlik önlemleri alınırken, yolcuların da cep telefonlarıyla oluşan manzarayı görüntüledikleri dikkat çekti. Esenbođa Havalimanı'nda çökme nedeniyle oluşan hasar giderilmeye çalışılırken, biriken su için tahliye çalışması yapıldı.



Yađmur sularının elektrik tesisatına sızmasıyla birlikte Esenbođa Havalimanı'nda sık sık elektrik kesintisi yaşandı.